

## SAVOIR COMMUN DU NUCLEAIRE NIVEAU 2

### Formation recyclage

(Ref produit DNU-FSE15-indice2)

#### OBJECTIFS :

A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :

- Appliquer les règles de base spécifiques à l'exploitant, relatives à la sûreté nucléaire (y compris les PFI) et à l'assurance qualité en tant que chargé de travaux et/ou contrôleur technique
- Appliquer les règles de base spécifiques à l'exploitant relatives à la sécurité conventionnelle en tant que chargé de travaux

#### PREREQUIS et EPI :

Avoir un certificat SCN2 en cours de validité.

EPI : chaussures de sécurité, protection visuelle, casque et gants.

#### PUBLIC :

Tout chargé de travaux et/ou contrôleur technique travaillant sur l'installation industrielle d'un CNPE et devant être habilité HN2

#### CONTENU DE LA FORMATION :

Accueil et sens des règles

Règles d'assurance qualité sur CNPE

Relation EDF/Fournisseurs

Incendie

Recueil de prescription du personnel

Synthèse de stage

#### METHODES & MOYENS :

Réalisation des scénarios formatifs sur chantier école agréé par EDF : 6 stagiaires maximum pour un formateur. Guide d'animation, support stagiaire, vidéos.

#### EVALUATIONS :

**Validation des acquis théoriques par un QCM.**

Entretien individuel permettant le cas échéant de notifier des axes de progrès.

Le certificat a une durée de validité de 3 ans avec une tolérance d'1 an.

#### ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Pour tout renseignement veuillez nous contacter.

#### MODALITES :

**DUREE** : 2 jours soit 14 heures

**EFFECTIFS** : de 2 à 12 stagiaires

**TARIF** : Cf convention de formation

#### SIEGE SOCIAL

Europe Parc | ZA les 2B | 380 Chemin du Derontet | 01360 BELIGNEUX  
Tél. 04 72 25 45 45 | Fax 04 74 98 45 99 | [administratif01@hp-formation.fr](mailto:administratif01@hp-formation.fr)