

Recyclage Savoir Commun du Nucléaire 2 (Recyclage SCN 2)

SCN2-REC

Formation obligatoire à toute personne ayant déjà suivi une formation initiale SCN2 ou recyclage SCN2 et devant maintenir son habilitation HN2. Cette formation est destinée à l'ensemble des intervenants travaillant sur l'outil de production et amené à appliquer les règles de base spécifiques à l'exploitant. A l'issue de cette formation, l'employeur peut maintenir l'habilitation de ses salariés à intervenir en centrale nucléaire en tant que chargés de travaux.

Objectifs

Le stage SCN niveau 2 doit permettre à chaque chargé de travaux et/ou contrôleur technique de s'assurer de la mise en oeuvre de la **culture sûreté** lors de son intervention et de **garantir le respect par son équipe des dispositions et des exigences relatives aux risques de son chantier**. Cette formation rentre dans le processus d'habilitation HN2 et M0.

Public Visé

Tout chargé de travaux et/ou contrôleur technique travaillant sur l'installation industrielle d'un CNPE et devant être habilité HN2.

Pré Requis

Maîtrise du Français,
Être en possession d'un certificat SCN2 ou R/SCN2.

EPI : chaussures de sécurité, protection visuelle, gants et casque.

Objectifs pédagogiques

Expliquer le rôle du chargé de travaux au sein de l'organisation d'un CNPE En phase de préparation, de réalisation, De clôture et de REX.
Citer les référentiels applicables au chargé de travaux
Expliquer les exigences fixées par la Division Production Nucléaire (DPN) aux chargés de travaux prestataires sur CNPE (AQ, MQME, PFI, sécurité et sûreté)

Mettre en oeuvre, en tant que chargé de travaux lors des mises en situation, les principes de qualité, d'assurance qualité et d'amélioration continue, en vigueur à la DPN.
Mettre en oeuvre, en tant que chargé de travaux lors de mises en situation, les pratiques comportementales et professionnelles adaptées, en prenant en compte les risques et les exigences définies dans les différents documents d'un dossier de réalisation de travaux.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes participative basée sur l'alternance entre séquences théoriques et mise en situation.

Parcours pédagogique

Accueil et sens des règles
Règles d'assurance qualité sur CNPE
Relation EDF/Fournisseurs
Incendie
Recueil de prescription du personnel

HP Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 82010117601

HP Formation

Europe Parc - Z.A les 2 B 380 Chemin de Derontet
01360 BELIGNEUX
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

18 rue Newton
38550 SAINT Maurice l'Exil
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

330 Rue Hilaire
26 700 PIERRELATTE
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

N° SIRET : 501 530 380 000 28 - N° TVA : FR 96501530380 - Code APE : 8559A - N° Déclaration d'Activité : 82010117601

Stage conforme aux cahiers des charges pour la formation du CEFRI : CEFRI/SPE-F-0408 CEFRI/SPE-F-0413

Méthodes et modalités d'évaluation

Une validation des acquis théoriques par un QCM réalisé sur tablette.
Un entretien individuel sera réalisé, le cas échéant afin de notifier les axes de progrès.

Modalités d'Accessibilité

Pour tout renseignement merci de nous contacter.



Durée

14.00 Heures

2 Jours

Effectif

De 2 à 12 Personnes

HP Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 82010117601

HP Formation

Europe Parc - Z.A les 2 B 380 Chemin de Derontet
01360 BELIGNEUX
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

18 rue Newton
38550 SAINT Maurice l'Exil
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

330 Rue Hilaire
26 700 PIERRELATTE
Tél. +33(0)4.72.25.45.45 - administratif@hp-formation.fr

N° SIRET : 501 530 380 000 28 - N° TVA : FR 96501530380 - Code APE : 8559A - N° Déclaration d'Activité : 82010117601